




- 注:
- 1. 为品管控制值
 - 2. 产品表面无注塑不良, 压伤, 变形等情况出现。
 - 3. 产品编号
 - 4. 材料标示
 - 5. 周期章位置
 - 6. 模穴号位置
 - 7. 商标位置
 - 8. 线性