

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F



注:

- 1. 为品管控制值
- 2. 产品表面无注塑不良, 压伤, 变形等情况出现。
- 3. 产品编号
- 4. 材料标示
- 5. 周期率位置
- 6. 模穴号位置
- 7. 商标位置
- 8. 线性